

Расценки на диагностику поршневых компрессоров "BITZER"

Состав работ:

Проверка электродвигателя, определение типа масла, кислотный тест масла, разборка/корпусных деталей/, измерение осевого перемещения(при необходимости),демонтаж клапанных досок, демонтаж шатунно- поршневых групп, демонтаж сальника/при необходимости/, диагностика узлов и комплектующих, акт результатов диагностики с фото/в электронном виде/.

OCTAGON/Ecoline/New Ecoline					2х-цилиндровые		4х-цилиндровые B5/BE5			6х-цилиндровые B6/BE6		
C1/CE1	C2/CE2	C3/CE3	C4/CE4	C8/CE8	с эл.дв.	открытые	с эл.дв.	открытые	2х ступ.	с эл.дв.	открытые	2х ступ.
2200 руб.	2900 руб.	3700 руб.	4500 руб.	7000 руб.	3200 руб.	3100 руб.	4700 руб.	4300 руб.	4800 руб.	5700 руб.	5400 руб.	5800 руб.
2KC-05.2, 2JC-07.2, 2HC-1.2, 2HC-2.2, 2GC-2.2, 2FC-2.2, 2FC-3.2, 2KES-05, 2JES-07, 2HES-1, 2HES-2, 2GES-2, 2FES-2, 2FES-3	2EC-2.2, 2EC-3.2, 2DC-2.2, 2DC-3.2, 2CC-3.2, 2CC-4.2, 2EES-2,2 EES-3, 2DES-2, 2DES-3, 2CES-3, 2CES-4	4FC-3.2, 4FC-5.2, 4EC-4.2, 4TC-8.2, 4TC-12.2, 4EC-6.2, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4PC-10.2, 4CC-6.2, 4CC-9.2, 4FES-3, 4FES-5, 4EES-4, 4EES-6, 4DES-5, 4DES-7, 4CES-6, 4CES-9	4VCS-6.2, 4VC-6.2, 4VCS-10.2, 4VC-10.2, 4TCS-8.2, 4TC-8.2, 4TC-12.2, 4TC-12.2, 4PC-10.2, 4PCS-15.2, 4PC-15.2, 4NCS-12.2, 4NC-12.2, 4NCS-20.2, 4NC-20.2, 4VES-7, 4VES-10, 4TES-9, 4TES-12, 4PES-12, 4PES-15, 4NES-14, 4NES-20	8E-60.2, 8D-70.2, 8GC-50.2 8GC-60.2 8FC-60.2, 8FC-70.2, 8GE-50, 8GE-60, 8FE-60, 8FE-70	2GL-2.2, 2FL-2.2, 2EL-2.2, 2EL-3.2, 2DL-2.2, 2DL-3.2, 2CL-3.2, 2CL-4.2,2 U-3.2, 2U-5.2, 2Q-4.2, 2Q-6.2	2T...2N	4Z-5.2, 4Z-8.2, 4V-6.2, 4V-10.2, 4T-8.2, 4T-12.2, 4P-10.2, 4P-15.2, 4N-12.2, 4N-20.2, 4J-13.2, 4J-22.2, 4H-15.2, 4H-25.2, 4G-20.2, 4G-30.2, 4JE-15, 4JE-22, 4HE-18, 4HE-25, 4GE-23, 4GE-30, 4FE-28, 4FE-35	4T...4N 4H...4G	S4T-5.2, S4N-8.2 S4G-12.2	6J-22.2, 6J-33.2, 6H-25.2 6H-35.2 6G-30.2 6G-40.2 6F-40.2 6F-50.2 6JE-25, 6JE-33, 6HE-28, 6HE-35, 6GE-34 6GE-40 6FE-44, 6FE-50	6H(.2)...6 F(.2)	S4T-5.2, S4N-8.2, S4G-12.2 S6J-16.2, S6H-20.2, S6G-25.2 S6F-30.2

Цены в рублях с учетом 18% НДС

Расценки на диагностику винтовых компрессоров "BITZER"

Состав работ:

Проверка электродвигателя, определение типа масла, кислотный тест масла, разборка/корпусных деталей/, демонтаж системы маслоотделения, демонтаж статора и ротора, измерение осевого перемещения/при необходимости/, демонтаж сальника/при необходимости/, диагностика узлов и комплектующих, акт результатов диагностики с фото/в электронном виде/.

HS 53	HS 64	HS 74	HS 85	OS 53	OS74	HSKC64	HSKC74	CS(H/W)65	CS(H/W)75	CS(H/W)85	CS(H/W)95
7000 руб.	7200 руб.	7500 руб.	8500 руб.	6400 руб.	6800 руб.	8200 руб.	8900 руб.	11000 руб.	12400 руб.	13400 руб.	17200 руб.
HSK5343-30 HSN5343-20 HSK5353-35 HSN5353-25 HSK5363-40 HSN5363-30	HSK6451-50, HSN6451-40, HSK6461-60, HSN6461-50	HSK7451-70, HSN7451-60, HSK7461-80, HSN7461-70, HSK7471-90, HSN7471-75	HSK8551-110 HSK8561-125 HSK8571-140 HSN8571-125 HSN8591-160					CSH6551-35, CSH6551-50, CSH6561-40, CSH6561-60, CSH6581-50, CSH6591-60, CSH6553-35, CSH6553-50, CSH6563-40, CSH6563-60, CSH6583-50, CSH6593-60	CSH7551-50, CSH7551-70, CSH7561-60, CSH7561-80, CSH7571-70, CSH7571-90, CSH7581-80, CSH7591-90, CSH7591-100 CSH7553-50, CSH7553-70, CSH7563-60, CSH7563-80, CSH7573-70, CSH7573-90, CSH7583-80, CSH7593-100, CSH7593-90	CSH8551-80, CSH8551-110 CSH8561-90, CSH8561-125 CSH8571-110 CSH8571-140 CSH8581-125 CSH8591-140 CSH8553-80, CSH8553-110 CSH8563-90, CSH8563-125 CSH8573-110 CSH8573-140 CSH8583-125 CSH8593-140	CSH9551-180, CSH9561-160, CSH9561-210, CSH9571-180, CSH9571-240, CSH9581-210, CSH9581-280, CSH9591-240, CSH9591-300, CSH95101-280, CSH95111-320, CSH9553-180, CSH9563-160, CSH9563-210, CSH9573-180, CSH9573-240, CSH9583-280, CSH9583-210

Цены в рублях с учетом 18% НДС



Сервисный партнер Alfa Laval
 Авторизованный сервис-центр Bitzer
 Сервисный партнер Danfoss
www.klimatnn.ru info@klimatnn.ru
 тел.: (831) 275-42-73, 272-36-52, 220-46-27